МОТОРДЕТАЛЬ
КОСТРОМА

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

1. Установка колец на поршень производится специальными щипцами. Кольца должны прилегать равномерно по всей поверхности рабочей части щипцов (см. рис. 1).
2. Последовательность установки смотри на схемах:
- №1 (комплект из 3х колец)
- №2 (комплект из 4х колец).
3. Перед установкой поршня в цилиндр стыки колец необходимо развести друг относительно друга (см. рис. 2).
4. Установку поршня с кольцами в цилиндр производить с помощью специального инструмента - оправки (см. рис. 3).



Рисунок 1
Установка колец на поршень.



Схема №1
Последовательность установки колец.

Схема №2
Последовательность установки колец.



Рисунок 2
Варианты положения замков.



Рисунок 3
Оправка для установки поршня с кольцами в цилиндр.

RU